

- База данных разрабатывается в составе проекта на УУТЭ и согласовывается с теплоснабжающей организацией
- Ввод Базы данных осуществляется с лицевой панели тепловычислителя или при помощи ПО Конфигуратор
- Работа с тепловычислителем:
 - Табло постоянно погашено. Для активации нажать и удерживать несколько секунд любую клавишу.

Состав текущих параметров зависит от № схемы потребления и базы настроек параметров

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

TEK Просмотр текущих параметров при помощи стрелок	t2 (°C) Температура в обратном трубопроводе	M3 (т) Тотальное значение массы в третьем трубопроводе
T Время	dt Разность t1-t2	Q (Гкал) Тотальное значение тепловой энергии
D Дата	t3 (°C) Температура третьем трубопроводе	Qr (Гкал) Тотальное значение тепловой энергии ГВС
СП Схема потребления	P1 (КТС/СМ²) Давление в подающем трубопроводе	Tu (час) Время счета тотальное значение
G1 (м³/час) Объемный расход по подающему трубопроводу	P2 (КТС/СМ²) Давление в обратном трубопроводе	Th (час) Время работы в нештатном режиме
G2 (м³/час) Объемный расход по обратному трубопроводу	P3 (КТС/СМ²) Давление в третьем трубопроводе	Ts (час) Время работы в штатном режиме

АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ

АРХ Просмотр архивных данных	Раздел 15 Текущий раздел имеет больший порядковый номер
Ч Часовой архив. Выбор часа, даты, параметра стрелками	Ч Суточный архив. Вывод даты, параметров стрелками
М Месячный архив. Выбор месяца параметров стрелкой	

- Все меню тепловычислителя кольцевые (горизонтальные или вертикальные)
- Движение по пунктам меню осуществляется при помощи кнопок расположенных на лицевой панели.
- Ввод значения параметра завершается нажатием клавиши «ввод».
- Возврат в предыдущий раздел меню осуществляется клавишей «меню».



Для перемещения по меню использовать клавиши

НАСТРОЙКИ (доступны при отключенной защите)

НАСТР Настройки	УПР Управление
ЕД База настроек параметров. Разрабатывается проектантом и вводится при наладке	СЧЕТ Управление счетом
txk? Настроочный параметр txk переход к вводу нового значения	Новый разд? Создание нового раздела
txk?14 Ввод нового значения	Обнулить т? Обнуление тотальных значений

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

СПТ941.20 Модель и версия ПО	Зав.ид: 0-0081082 Заводской номер и контрольная сумма ПО
Контр. сумма БД Контрольная сумма БД	Возврат в главное меню Возврат в главное меню при помощи клавиши МЕНЮ

G3 (м³/час) Объемный расход по 3-му трубопроводу (ГВС, подпитка, холодная вода)	V1 (м³) Тотальное значение объема в подающем трубопроводе	СТ1 ÷ СТ16 Накопленное значение времени таймерами СТ1 ÷ СТ16
Gm1 (т/ч) Массовый расход по подающему трубопроводу	V2 (м³) Тотальное значение объема в обратном трубопроводе	ДС Номера активных диагностических сообщений
Gm2 (т/ч) Массовый расход по обратному трубопроводу	V3 (м³) Тотальное значение объема в 3-м трубопроводе (ГВС, подпитка, холодная вода)	HC Номера активных нештатных ситуаций
Gm3 (т/ч) Массовый расход по 3-му трубопроводу (ГВС, подпитка, холодная вода)	M1 (т) Тотальное значение массы в подающем трубопроводе	tx Температура холодной воды
t1 (°C) Температура в подающем трубопроводе	M2 (т) Тотальное значение массы в обратном трубопроводе	Rx Давление холодной воды



ПРИМЕРЫ СХЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

№	0
Топология теплобменного контура	
Расчетные формулы	$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = p1 \cdot V1; M2 = p2 \cdot V2;$ $M3 = M1 - M2; V3 = M3 / p3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - h3)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - h4)$
№	
Топология теплообменного контура	
Расчетные формулы	$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = p1 \cdot V1; M2 = p2 \cdot V2$ $M3 = M1 - M2 + p2 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - h3)$

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Мигающий символ «!» означает появление нештатной ситуации (**HC**). Нештатными ситуациями являются диагностические сообщения (**ДС**) перечисленные в параметре базы настроек данных «**АНС**».

Перечень ДС:

Обозна-чение	Краткое описание
ДС00	Разряд батареи ($U_6 < 3,2$ В). Следует в течение месяца заменить батарею
ДС01	Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя
ДС02	Изменение сигнала на дискретном входе X4
ДС03	Изменение сигнала на дискретном входе X11
ДС04	Параметр tx вне диапазона $0 \dots 176$ °C
ДС05	Параметр $t4$ вне диапазона $-50 \dots 176$ °C
ДС06	Параметр Rx вне диапазона $0 \dots 1,03 \cdot P3$
ДС07	Параметр $P4$ вне диапазона $0 \dots 1,03 \cdot P3$
ДС08	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона $U_{N1} \dots U_{B1}$
ДС09	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ2 вне диапазона $U_{N2} \dots U_{B2}$

ДС10	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ3 вне диапазона $U_{N3} \dots U_{B3}$
ДС11	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ4 вне диапазона $U_{N4} \dots U_{B4}$.
ДС12	Значение контролируемого параметра, определяемого КУ5 вне диапазона $U_{N5} \dots U_{B5}$.
ДС32	Параметр $P1$ вне диапазона $0 \dots 1,03 \cdot P1$
ДС33	Параметр $P2$ вне диапазона $0 \dots 1,03 \cdot P2$
ДС34	Параметр $P3$ вне диапазона $0 \dots 1,03 \cdot P3$
ДС35	Параметр $t1$ вне диапазона $0 \dots 176$ °C
ДС36	Параметр $t2$ вне диапазона $0 \dots 176$ °C
ДС37	Параметр $t3$ вне диапазона $0 \dots 176$ °C
ДС38	Расход через ВС1 выше верхнего предела диапазона измерений ($G1 > Gb1$)
ДС39	Ненулевой расход через ВС1 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G1 < Gb1$)
ДС40	Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки самохода ($0 < G1 < Gotc1$)
ДС41	Расход через ВС2 выше верхнего предела диапазона измерений ($G2 > Gb2$)
ДС42	Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G2 < Gb2$)
ДС43	Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки самохода ($0 < G2 < Gotc2$)
ДС44	Расход через ВС3 выше верхнего предела диапазона измерений ($G3 > Gb3$)
ДС45	Ненулевой расход через ВС3 ниже нижнего предела диапазона измерений ($0 < G3 < Gb3$)
ДС46	Ненулевой расход через ВС ниже значения отсечки самохода ($0 < G3 < Gotc3$)
ДС47	Диагностика отрицательного значения разности часовых масс теплоносителя ($M1\text{ч} - M2\text{ч}$), выходящего за допустимые пределы, т.е. при $(M1\text{ч} - M2\text{ч}) < (-HM)\text{-}M1\text{ч}$. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 и 8. Весь следующий час признак ДС47 активен в текущих параметрах.
ДС48	Значение разности часовых масс ($M1\text{ч} - M2\text{ч}$) находится в пределах $(-HM)\text{-}M1\text{ч} < (M1\text{ч} - M2\text{ч}) < 0$. Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час признак ДС48 в текущих параметрах
ДС49	Значение разности часовых масс ($M1\text{ч} - M2\text{ч}$) находится в пределах $0 < (M1\text{ч} - M2\text{ч}) < HM\text{-}M1\text{ч}$. Фиксируется по окончании часа и заносится в архив для схем 0, 2, 4 или 8. Весь следующий час диагностическое сообщение активно в текущих параметрах.
ДС50	Отрицательное значение часового количества тепловой энергии ($Q\text{ч} < 0$). Событие фиксируется по окончании часа и заносится в архив. Весь следующий час признак ДС50 активен в текущих параметрах
ДС51	Некорректное задание температурного графика.
ДС53	Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику.